技 OSL26-064

お客様各位　　2026 年 10 月吉日

株式会社 三桂製作所

サンパイプ肉厚変更及びねじ付きパイプの一部サイズ販売終了のお知らせ

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社製品ねじなしサンパイプ LN の肉厚変更及びねじ付きサンパイプ LT シリーズの一部サイズを販売終了させていただきますのでご案内申し上げます。

敬具

記

1. 対象品番



●ねじなしサンパイプ肉厚変更（新品番へ移行）

LN20N / LN25N / LN32N

LN20NFN / LN25NFN / LN32NFN

LN20NFN2 / LN25NFN2 / LN32NFN2

LN20NHL / LN25NHL / LN32NHL

●ねじ付きサンパイプ販売終了

LT20N / LT25N / LT32N

LT20NFN / LT25NFN / LT32NFN

LT20NFN2 / LT25NFN2 / LT32NFN2

LT20NHL / LT25NHL / LT32NHL

2. 変更内容

現行の肉厚 1.6mm（SUS304）に使用している材料の調達が不可能となったため、肉厚を 1.5mm へ変更いたします。これに伴い内径寸法が変更となり、新品番へ切り替わります。また、これに伴いねじ付きサンパイプ LT の一部サイズにつきましては、肉厚が薄くなることでねじ込み部の強度が低下するため、順次販売終了とさせていただきます。

【肉厚変更】　　表 1

変更前		変更後	
旧品番	寸法(外径 x 肉厚 x 全長)	新品番	寸法(外径 x 肉厚 x 全長)
LN20N	20.0 x 1.6 x 3660	LN20T	20.0 x 1.5 x 3660
LN25N	25.0 x 1.6 x 3660	LN25T	25.0 x 1.5 x 3660
LN32N	32.0 x 1.6 x 3660	LN32T	32.0 x 1.5 x 3660
LN20NFN	20.0 x 1.6 x 3660	LN20TFN	20.0 x 1.5 x 3660
LN25NFN	25.0 x 1.6 x 3660	LN25TFN	25.0 x 1.5 x 3660
LN32NFN	32.0 x 1.6 x 3660	LN32TFN	32.0 x 1.5 x 3660
LN20NFN2	20.0 x 1.6 x 3660	LN20TFN2	20.0 x 1.5 x 3660
LN25NFN2	25.0 x 1.6 x 3660	LN25TFN2	25.0 x 1.5 x 3660
LN32NFN2	32.0 x 1.6 x 3660	LN32TFN2	32.0 x 1.5 x 3660
LN20NHL	20.0 x 1.6 x 3660	LN20THL	20.0 x 1.5 x 3660
LN25NHL	25.0 x 1.6 x 3660	LN25THL	25.0 x 1.5 x 3660
LN32NHL	32.0 x 1.6 x 3660	LN32THL	32.0 x 1.5 x 3660

【販売終了】　　表 2

品番	寸法(外径 x 肉厚 x 全長)	今後の対応
LT20N	20.0 x 1.6 x 3660	在庫がなくなり次第販売終了
LT25N	25.0 x 1.6 x 3660	在庫がなくなり次第販売終了
LT32N	32.0 x 1.6 x 3660	在庫がなくなり次第販売終了
LT20NFN	20.0 x 1.6 x 3660	在庫がなくなり次第販売終了
LT25NFN	25.0 x 1.6 x 3660	在庫がなくなり次第販売終了
LT32NFN	32.0 x 1.6 x 3660	在庫がなくなり次第販売終了
LT20NFN2	20.0 x 1.6 x 3660	在庫がなくなり次第販売終了
LT25NFN2	25.0 x 1.6 x 3660	在庫がなくなり次第販売終了
LT32NFN2	32.0 x 1.6 x 3660	在庫がなくなり次第販売終了
LT20NHL	20.0 x 1.6 x 3660	在庫がなくなり次第販売終了
LT25NHL	25.0 x 1.6 x 3660	在庫がなくなり次第販売終了
LT32NHL	32.0 x 1.6 x 3660	在庫がなくなり次第販売終了

3. 変更時期

●肉厚変更品 **表 1**： 2026 年 12 月より現行品の在庫がなくなり次第、順次切り替えとなります。

●ねじ付きサンパイプ **表 2**： 在庫がなくなり次第、順次販売終了となります。

出荷状況により変更時期が前後する場合があります。

出荷詳細情報については、お手数ですが各営業窓口までお問合せください。

4. 曲げ加工について

通常の曲げ作業では問題ありませんが、肉厚が薄くなることにより、理論的には曲げの内周側にしわが発生しやすくなることも考えられますので、お客様にて曲げ加工を行われる場合はご注意いただくようお願いいたします。

仕様変更によりご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

以上